

Istituto	I.C. Piazza Damiano Sauli ex Vivaldi
Citta'	Roma
Provincia	Roma
Regione	Lazio
Criticità rilevate	<p>Nell'Istituto non vi sono uscite con apertura anti – panico :in segreteria, in sala professori, nei laboratori, nell'aula pc . Il cortile resta aperto anche durante l'orario scolastico ed ha una recinzione in cattive condizioni. In palestra vi sono i servizi igienici ma non adatti all'uso per un disabile. L'impianto elettrico è piuttosto arretrato. Le uscite di sicurezza sono ingombre di materiali.</p> <p>Non vi sono iniziative dedicate alla sicurezza e neanche iniziative di formazione per docenti. Esiste un piano di evacuazione che viene illustrato a docenti e studenti e vi è anche il documento sulla valutazione dei rischi.</p> <p>E' in dubbio la presenza dei certificati (agibilità statica; agibilità igienico-sanitaria; prevenzione anti – incendi)</p>

Istituto	I.C. Borgoncini Duca plesso via Manetti
Citta'	Roma
Provincia	Roma
Regione	Lazio
Criticità rilevate	<p>Nell'Istituto la metà delle uscite di sicurezza sono ingombre di materiale. Non in tutti i corridoi vi è la segnaletica per l'evacuazione e quelle presenti non sono visibili a studenti in carrozzina. Le scale non sono dotate di adesivi anti – scivolo. Laboratori, aula pc e biblioteca sono sprovviste di porte con chiusura anti –panico. In palestra vi sono diverse infiltrazioni d'acqua anche vicino al quadro elettrico. Le classi della scuola media hanno seri problemi di muffa a causa di infiltrazioni ed umidità diffusa e vi è un cattivo odore persistente.</p> <p>Nella scuola vi è un bagno per studenti disabili a norma, ma l'accesso al lavandino è bloccato da un banco.</p> <p>La scuola non possiede alcuna certificazione (agibilità statica; agibilità igienico-sanitaria; prevenzione anti – incendi).</p>

Istituto	Liceo Scientifico Manciano
Città'	Manciano
Provincia	Grosseto
Regione	Toscana
Criticità rilevate	Nell'Istituto vi sono diverse barriere architettoniche, anche all'ingresso. I cancelli non restano chiusi durante le lezioni. Nessuna uscita di sicurezza nei corridoi. Non vi sono piantine per i percorsi di evacuazione . Non vi sono porte con aperture anti – panico né in aula pc e né in sala professori. Non è stato dato riscontro sulla presenza delle certificazioni.